

Contrôle préalable à l'intégration d'équipements éclairage public au domaine public communautaire

Localisation : rue Simone Signoret - Albi

Nom de l'opération : Lotissement « FER SERVADOU »

Date de création :

Installateur : CEGELEC

Propriétaire actuel: Mme. FAURE

Contrôle effectué le: 15/12/2016

Par: Service éclairage public de l'agglomération : Madame Céline MASSOL, Monsieur PAGES

A Documents remis :

- Plan de recollement en format papier
 Plan de recollement en format dwg
conformité des plans de recollement oui non
 Dossier des ouvrages exécutés
 Raccordement sur réseau existant
 Examen de l'installation par un bureau de contrôle

B État des lieux de l'installation :

Caractéristiques générales des candélabres :

Sur les voies principales, l'installation est composée de 15 luminaires sodium haute pression 100W type Elipse 55 de chez Eclatec sur mâts cylindroconiques de 8,5m équipés d'une crosse de 1,5 m RAL 7043.

Les voies secondaires sont équipées de 31 luminaires sodium haute pression 100W type FO5 de chez IEP sur mâts cylindriques de type rétreints de 3,5m RAL 7043

Plusieurs candélabres présentent des défauts (voir remarques).

Commandes :

L'armoire de commande est située sur le poste de transformation du lotissement, la partie commande est composée de 2 départs commandés par relais PULSADIS
Constataion sur l'état de l'armoire de commande (voir remarques)

C Remarques:

- 1 embase de luminaire est cassée face au n°13 de la rue ARLETTY
- 1 luminaire FO5 n'est pas d'aplomb face au n°26 rue Madeleine Renaud
- 11 luminaires FO5 sodium haute pression 100W sont en panne entre le 4 et le 26 rue Madeleine Renaud.
- Refixer et reprendre le tableautin dans l'armoire et réparer la porte cassée de la partie comptage et commande

D Avis relatif à l'intégration de l'installation au bien communautaire :

Favorable Favorable sous réserves (cf. remarques) Défavorable

Le vice-président en charge de l'éclairage public et à la maîtrise énergétique

Jean-François ROCHEDREUX

