

Novembre 2019 :

Les ouvrages de prétraitement en amont du bassin d'aération ont été coulés et disposés à leur emplacement final.

L'espace est restreint par les ouvrages existants (local d'exploitation actuel sur la gauche) →

Les ouvrages de l'étape de clarification sont terminés



Les fondations du futur bâtiment d'exploitation sont en cours d'excavation, à proximité du bassin d'aération →



← Vue Générale sur l'implantation du futur bâtiment d'exploitation